

## **Antwort**

### **der Bundesregierung**

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jens Beeck, Christian Sauter, Alexander Graf Lambsdorff, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 19/27647 –**

### **Fortschritte nach dem Moorbrand im Emsland**

#### Vorbemerkung der Fragesteller

Durch einen Raketentest im Auftrag der Bundeswehr wurde im September 2018 ein Torfbrand im Moor nahe Meppen im niedersächsischen Emsland ausgelöst. Insgesamt über einen Monat schwelte der Brand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91. Insgesamt war eine Fläche von mehr als 1 000 Hektar betroffen (<https://www.bundeswehr.de/de/organisation/infrastruktur-umweltschutz-und-dienstleistungen/aktuelles/schwerpunktthemen-iud/moorbrand-in-meppen>).

Im Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung vom 29. Januar 2019 (Ausschussdrucksache 19(12)351) betonte die Bundesregierung, dass zwischen Bundeswehr und den Umweltbehörden der verschiedenen Ebenen die konkreten Schritte zur Erfassung und Beseitigung der entstandenen Umweltschäden abgestimmt würden. Zudem sollte laut der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 19/14248 ein Wiedervernässungsprojekt in Angriff genommen werden.

Die Folgen des Moorbrandes im Emsland vor rund zweieinhalb Jahren sind jedoch auch heute nicht vollständig behoben. So sind durch den Brand unter anderem 170 Hektar ökologisch bedeutsame Lebensraumtypen im Schutzgebiet Tinner/Staverner Dose schwer geschädigt worden, die rund 20 Prozent des besonders schützenswerten Lebensraumtyps „lebendes Hochmoor“ vor Ort ausmachen. Als Gegenmaßnahme wurde unter anderem die bereits zuvor kommunizierte Vernässung der Tinner Dose vonseiten der Bundeswehr angekündigt (<https://www.noz.de/lokales/meppen/artikel/2220165/moorbrand-im-emsland-untersuchung-zeigt-ausmass-der-schaeden>).

Laut aktuellen Medienberichten sind die Verantwortlichen „bei der Wiedervernässung noch konzeptlos“. So fehle auch zweieinhalb Jahre nach dem Moorbrand ein Gesamtkonzept dafür, wie durch Feuer geschädigte Moorflächen wiedervernässt werden könnten ([https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck\\_emsland/Moorbrand-Bundeswehr-bei-Wiedervernaessung-noch-konzeptlos,moorbrand1158.html](https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Moorbrand-Bundeswehr-bei-Wiedervernaessung-noch-konzeptlos,moorbrand1158.html)).

Aus Sicht der Fragesteller besteht daher Klärungsbedarf, inwieweit die Bundesregierung der Beseitigung der Umweltschäden bisher nachgekommen ist und welche Strategie sie in der Zukunft verfolgt. Zudem ist unklar, inwiefern sich der Moorbrand auf den Betrieb der WTD 91 bis heute ausgewirkt hat und welche Nachteile sich hieraus für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ergeben. Die Bundesregierung ist nach Ansicht der Fragesteller darüber hinaus in der Pflicht, der Bundeswehr alle zugesagten Gerätschaften und Fahrzeuge zur Verbesserung der materiellen Ausstattung der WTD 91 zur Verfügung zu stellen.

#### Vorbemerkung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkungen der Fragesteller zur Kenntnis. Sie stimmt weder den darin noch in den Fragen enthaltenen Feststellungen bzw. dargestellten Sachverhalten zu oder bestätigt sie.

1. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher ergriffen, um die durch den Moorbrand entstandenen Umweltschäden auszugleichen (bitte nach Maßnahmen aufschlüsseln)?

Zentrale Grundlage für die Wiederherstellung der Schutzgüter ist das auf zehn Jahre Laufzeit angelegte Monitoring der Lebensraumtypen auf der Brandfläche des Moorbrandes. Dieses Monitoring ist bisher innerhalb der Vegetationsperioden der Jahre 2019 und 2020 bearbeitet worden und wird ergänzt durch ein floristisches Gutachten aus der Vegetationsperiode des Jahres 2019. Aus diesen Ergebnissen werden die weiteren Maßnahmen laufend abgeleitet.

#### Wiedervernässungsmaßnahmen:

- a) Einstau der Lathener Beeke zur Wiedervernässung eines Niedermoorkomplexes nördlich angrenzend an die Tinner Dose sowie deren weitere Ertüchtigung,
- b) Wiederherstellung der durch die Löscharbeiten nach dem Moorbrand beeinträchtigten Staueinrichtungen im Komplex der Tinner Dose zur Verbesserung der Wasserhaltung.

#### Landschaftspflegerische Maßnahmen:

Die landschaftspflegerische Bearbeitung von Gehölzsukzession auf einer Fläche von etwa 400 ha wurde im Jahr 2020 zu Erprobungszwecken begonnen. Um diese Fläche ohne Gefährdung von Gesundheit und Leben landschaftspflegerisch bearbeiten zu können, geht dem zwingend eine Sondierung und nach Feststellung eine Räumung von Munitionsresten voraus. Nach Ende der Brut- und Setzzeit werden diese Arbeiten intensiviert.

Zu diesem Zweck wurden bzw. werden explosionsgeschützte und moorgängige Spezialgeräte entwickelt und beschafft:

- a) ein Bagger (16 t, explosionsgeschützt und moorgängig),
- b) zwei Moorraupen ‚Klein‘ (etwa 1 bis 2 m Arbeitsbreite, fernsteuerbar, explosionsgeschützt und moorgängig) zusammen mit Schlepper, Auflieger und Steuerkabinen – derzeit noch eine Maschine im Zulauf,
- c) eine Moorraupe ‚Groß‘ (etwa 2,3 m Arbeitsbreite, fernsteuerbar, explosionsgeschützt und moorgängig) – derzeit noch im Zulauf.

2. Sind, nach Kenntnis der Bundesregierung, alle beim Moorbrand entstandenen Umweltschäden reversibel (bitte begründen)?

Die erfassten Schäden an den Lebensraumtypen werden grundsätzlich als reversibel angesehen. Hierbei befasst sich das Monitoring des Jahres 2019 im Fokus mit den Lebensraumtypen „7110 Lebende Hochmoore“, „7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“ und „7150 Torfmoor-Schlenken“. Mit dem Monitoringdurchgang 2020 ist die Stichprobenanzahl vergrößert und um weitere Lebensraumtypen erweitert worden.

3. Plant die Bundesregierung Ausgleichsmaßnahmen (oder entsprechende Ausgleichszahlungen) an anderer Stelle?

Falls ja, in welcher Höhe?

Falls nein, weshalb nicht?

Die Bundeswehr beabsichtigt, die geschädigten Schutzgüter des FFH (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie) – und Vogelschutzgebietes DE 3110-301 Tinner Dose, Sprakeler Heide innerhalb des Schutzgebietes wiederherzustellen. Für Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle bzw. Ausgleichszahlungen gibt es keine Rechtsgrundlage.

4. In welchem Zeitraum plant die Bundesregierung, die noch bestehenden Umweltschäden, insbesondere im Lebensraumtyp „lebendes Hochmoor“ und „teilentwässertes, aber wiedervernässungsfähiges Hochmoor“ im Raum der Tinner und Staverner Dose, zu beseitigen?

Die Beseitigung der Umweltschäden, insbesondere an den Lebensraumtypen, kann sehr unterschiedliche Zeiträume in Anspruch nehmen. Unmittelbare Schäden, wie z. B. die Notschotterung von Wegen, konnten zeitnah behoben werden. Schäden an komplexen Ökosystemen sind durch ökologische Prozesse limitiert, bei moorassoziierten Lebensraumtypen z. B. durch das Wachstum des Torfkörpers. Exakte Planungshorizonte können deshalb nicht belastbar benannt werden.

5. Verfolgt die Bundesregierung ein Gesamtkonzept bei der Beseitigung der Umweltschäden?

Falls ja, welches?

Falls nein, weshalb nicht?

Die Bundeswehr hat ein Konzept für die Beseitigung der Umweltschäden erstellt, das aus drei Teilkonzepten besteht. Im Rahmen des ersten Teilkonzepts wurden die im Rahmen des Brandereignisses verursachten direkten Umweltschäden abgearbeitet. So wurde der Abtrag der Notschotterung mit einer einhergehenden FFH-Verträglichkeitsprüfung veranlasst. Diese ergab, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen entstanden sind. Im Rahmen des zweiten Teilkonzepts zur Wiederherstellung des Ausgangszustands der Lebensraumtypen wurde das o. a. zehnjährige Monitoring der Lebensraumtypen beauftragt und entsprechende Maßnahmen, wie z. B. die Bekämpfung der Gehölzsukzession, wurden eingeleitet. Das dritte Teilkonzept beschäftigt sich mit der Wiedervernässung. Hierzu wurde ein umfassendes Fachgutachten beauftragt, das die Wiedervernässungspotenziale der Tinner Dose aufzeigen soll. Die Vernässung wird aber bereits fortlaufend und abschnittsweise in Abstimmung mit den Landes-

behörden betrieben. Diese Maßnahmen werden auch langfristig angestrebt, so dass ein vollständiger Ausgleich der Umweltschäden erfolgen kann.

6. Wurden die personellen Nachsteuerungen (vgl. Ausschussdrucksache 19(12)351 sowie die Antworten zu den Fragen 17 und 17a auf Bundestagsdrucksache 19/14248) auf der WTD 91 umgesetzt?

Wurden die 28 Dienstposten, die in die Bedarfsmeldung der mittelfristigen Personalplanung (MPP) 2020 eingebracht wurden, inzwischen besetzt?

Falls nein, weshalb nicht?

Der als Sofortmaßnahme zum 1. Mai 2019 eingerichtete Dienstposten einer ständigen Vertretung für die Dienststellenleitung wurde zum 1. Dezember 2020 besetzt.

Der aus dem Bericht zum Moorbrand abgeleitete Bedarf von weiteren 28 Dienstposten konnte inzwischen durch Optimierungsmaßnahmen innerhalb der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) zum Teil kompensiert werden. Der verbleibende Bedarf von jetzt noch 13 zusätzlichen Dienstposten wurde im Rahmen der Mittelfristigen Personalplanung (MPP) 2021 gebilligt. Zudem wurden in diesem Zusammenhang jeweils zwei Dienstposten zur Unterstützung von Schadstoffmessungen für das Wehrwissenschaftliche Institut für Schutztechnologien – ABC-Schutz und das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe genehmigt.

Die Einrichtung der zugewiesenen Dienstposten wird in Kürze erfolgen, im Anschluss daran wird deren Besetzung eingeleitet.

7. Ist der Beschaffungsprozess des an der WTD 91 zwingend erforderlichen Materials, der für das Jahr 2020 angekündigt war (vgl. Vorbemerkung der Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/14248), inzwischen abgeschlossen?

Falls ja, seit wann?

Falls nein, weshalb nicht?

Sind alle Gerätschaften und Fahrzeuge zur Verbesserung der materiellen Ausstattung der Wehrtechnischen Dienststelle, unter anderem die zwei Moorraupen zur Bergung von Blindgängern sowie die Bergepanzer (Ausschussdrucksache 19(12)351, 10.1 und Antworten zu den Fragen 2 und 2a auf Bundestagsdrucksache 19/14248) vor Ort und einsatzbereit?

Der Beschaffungsprozess konnte in wesentlichen Teilen bereits abgeschlossen werden.

Insgesamt wurden bisher zwei Drohnen und zwei Moorraupen im September 2020, zwei geschützte Moorbagger im November 2020 bzw. Januar 2021 sowie zwei Sattelzugmaschinen mit Tiefladeanhängern im März 2021 an die WTD 91 ausgeliefert. Zudem wurde in der Dienststelle in Meppen ein Lagezentrum zur Verbesserung der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit bei zukünftigen potenziellen Schadensereignissen eingerichtet.

Ausstehend sind noch die Lieferung von sechs Feldrandcontainern, die Beschaffung von zwei Löschraupen und die Umrüstung eines Bergepanzers 3.

Die Lieferung der Feldrandcontainer verzögert sich seit August 2020 pandemiebedingt. Substitute wurden angemietet und stehen der Dienststelle einsatzbereit zur Verfügung. Die Lieferung des ersten Feldrandcontainers wird im zweiten Quartal 2021 erwartet.

Es wurde ein Bergepanzer 3 (BPz 3) identifiziert, der für den Umbau zu einem BPz 3 A1 (Variante mit IED- und Minenschutz) geeignet ist. Ein Angebot der Industrie für den Umbau des BPz 3 soll, nach wiederholter Verschiebung des Termins durch die Industrie, nun zum 31. Mai 2021 vorgelegt werden. Als Substitut für den BPz 3 A1 stehen der WTD 91 weiterhin zwei Bergepanzer Standard einsatzbereit zur Verfügung.

Für die beiden Löschrauben wurden auch im Rahmen der zweiten Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im Vergabeverfahren (offenes Verfahren mit Teilnahmewettbewerb) keine Angebote abgegeben. Ein drittes Vergabeverfahren wurde jetzt eröffnet. Mit der Lieferung der beiden Löschrauben ist nicht vor Ende des Jahres 2021 zu rechnen.

Das ausgelieferte und vor Ort befindliche Material ist einsatzbereit. Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.

8. Hat die Bundesregierung alle geplanten Maßnahmen (vgl. Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung vom 29. Januar 2019 (Ausschussdrucksache 19(12)351), 10.2) des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes umgesetzt?

Falls nein, weshalb nicht, und bis wann plant die Bundeswehr, diese umzusetzen?

#### Vorbeugender Brandschutz

##### Prüfung und Anpassung des Wege- und Zufahrtsnetzes:

Die Instandsetzung des vorhandenen Wegenetzes ist abgeschlossen. Für das neue Wegenetz ist die Durchführung der Baumaßnahme von August 2025 bis August 2030 vorgesehen.

Aufgrund des sehr hohen naturschutzfachlichen Schutzgrades des Moorkörpers und der angrenzenden Bereiche sind vor der Umsetzung der Baumaßnahme umfangreiche ökologische Prüfungen sowohl nach nationalem als auch nach europäischem Recht erforderlich.

Erfassung der potenziell kampfbelasteten Flächen und die Kartierung des Geländes im Hinblick auf mögliche Munitionsbelastungsflächen und aufgrund der durch den Brand hier eingetretenen Änderungen (Fortführung, Anpassung):

Die Kostenschätzung für die Kampfmittelräumung (KpfmR) des vorhandenen Wegenetzes (42 km) liegt vor. Es ist beabsichtigt, mit der KpfmR im Juni 2021 zu beginnen.

##### Überprüfung/Anpassung Waldumbaumaßnahmen:

Die Festlegung der Brandschutzstreifen ist erfolgt. Die Prüfung durch den Geschäftsbereich Bundesforst der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dauert an. Erst nach Abschluss dieser fachlichen Prüfung kann das weitere Vorgehen festgelegt werden.

##### Verifizierung/Anpassung des Konzepts der Löschwasserentnahmestellen und Löschwasserbrunnen:

Die Arbeiten am Konzept sind abgeschlossen. Das Ergebnis ist in die Planungen der Gesamtlöschwasserversorgung eingeflossen.

Abwehrender Brandschutz

Überprüfung der Vorgaben der Brandschutzbedarfsplanung:

Die Überprüfung der Brandschutzbedarfsplanung der Bundeswehr-Feuerwehr (BwF) Meppen ist abgeschlossen. Maßnahmen zur Anpassung der BwF Meppen sind eingeleitet.

Funk und Kommunikationsausrüstung:

Im Dezember 2020 erfolgte der Rollout der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben-Endgeräte für den Digitalfunk im Einsatzdienst der BwF.

Ausbildung von Führungspersonal:

Schulungen in Führung und Management von Schadenslagen im Brandschutz der Bundeswehr wurden in Zusammenarbeit mit der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz durchgeführt. Weitere sind vorgesehen. Die Ausbildung für die Führung bei Großschadenslagen wird anteilig in der Laufbahnausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst durchgeführt.

- a) Welche Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes wurden über die in der Antwort zu Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 19/14248 genannten Maßnahmen hinaus ergriffen?

Beim Moorbrand bei Meppen wurde eine Fähigkeitslücke der BwF bei der Wasserförderung über lange Wegstrecken identifiziert. Auf der Grundlage der Erfahrungen in Meppen wurden umfangreiche Beschaffungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Bereitstellung der Ausstattung „Wasserförderung über lange Strecken“ erfolgt durch die BwFuhrparkService GmbH. Mit der Lieferung der Fahrzeuge und des Materials ist nach derzeitiger Planung im Jahr 2023 zu rechnen.

- b) Sind alle geplanten Löschanlagen und Löschbrunnen betriebsbereit?  
Falls nein, weshalb nicht?

Die Ertüchtigung der vorhandenen Löschwasserentnahmestellen ist abgeschlossen. Die Bauausführung der zehn weiteren Tiefbohrbrunnen befindet sich in der Endphase. Die Übergabe an den Nutzer ist für das zweite Quartal 2021 geplant.

9. Haben sich die langfristigen Folgekosten des Moorbrandes im Vergleich zu der Antwort zu Frage 15 auf Bundestagsdrucksache 19/14248 verändert?

Falls ja, wie hoch fallen diese aus?

Die in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 15 auf Bundestagsdrucksache 19/14248 angegebenen Gesamtkosten von rund 16,5 Mio. Euro beinhalten rund 9,8 Mio. Euro, die für die Beschaffung des erforderlichen Materials für die WTD 91 eingeplant waren. Diese 9,8 Mio. Euro werden bei der Beantwortung dieser Frage nicht weiter betrachtet, sie sind der Antwort zu Frage 7 zuzuordnen. Die gesamten langfristigen Folgekosten des Moorbrandes lassen sich noch nicht vollständig nennen.

Im Zuge der Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Amtshilfe wurden die bis zum Stichtag 30. September 2020 eingegangenen Rechnungen mit einer Gesamtsumme 7.796.746,12 Euro zum größten Teil beglichen. Lediglich eine Rechnung in Höhe von 107.489,82 Euro kann wegen der Verzögerung der eingeleiteten Beschaffungsmaßnahmen bei dem Rechnungsempfänger weiterhin noch nicht beglichen werden. Weitere Rechnungseingänge können derzeit nicht ausgeschlossen werden, da die Beschaffungen der Rechnungssteller noch nicht abgeschlossen sind.

10. In welcher der fünf Phasen für die Wiederaufnahme des Schieß- und Sprengbetriebs befindet sich die Bundeswehr derzeit (vgl. Ausschussdrucksache 19(12)351, 10.9)?

Wann plant die Bundeswehr die vollständige und uneingeschränkte Wiederaufnahme des Schieß- und Sprengbetriebs?

Am 27. April 2020 wurde der Schieß- und Erprobungsbetrieb in der Phase 4.2 aufgenommen. Diese Phase umfasst das Schießen auf dem gesamten Schießplatz, mit Ausnahme des Moorkörpers.

Die Phase 5 umfasst die vollständige und uneingeschränkte Wiederaufnahme des Schieß- und Erprobungsbetriebs an der WTD 91. Diese Phase kann erst aktiviert werden, wenn der WTD 91 die beiden noch ausstehenden Löschraupen vor Ort zur Verfügung stehen. Damit kann der Betrieb in der Phase 5 frühestens im Jahr 2022 wiederaufgenommen werden.

11. Welche Bereiche der WTD 91 werden derzeit regulär oder eingeschränkt für die Erprobung von Waffen und Munition genutzt?

Derzeit werden alle Bereiche der Dienststelle, mit Ausnahme des Moorkörpers, genutzt.

- a) Für welche Bereiche plant die Bundeswehr eine Nutzung in der Zukunft?

Nach Freigabe der Phase 5 soll auch der Moorkörper wieder in den Schieß- und Erprobungsbetrieb der WTD 91 mit einbezogen werden.

- b) Plant die Bundeswehr, bestimmte Bereiche auf dem Gelände der WTD 91 künftig nicht mehr für die Erprobung von Waffen und Munition zu nutzen?

Falls ja, welche?

Nein, eine solche Planung gibt es nicht.

12. Die Einsatzbereitschaft welcher Waffensysteme ist von der noch nicht vollständigen und uneingeschränkten Wiederaufnahme des Schieß- und Sprengbetriebs betroffen, und wie äußert sich dies (bitte einzelne Waffensysteme auflisten)?

- a) Inwiefern wirkt sich die geminderte Einsatzbereitschaft der Waffensysteme auf die Auslandseinsätze innerhalb des internationalen Krisenmanagements der Bundeswehr aus, und ergreift die Bundesregierung Maßnahmen, um dem entgegenzutreten?

- b) Inwiefern wirkt sich die geminderte Einsatzbereitschaft der Waffensysteme auf die Fähigkeiten der Bundeswehr in der Landes- und Bündnisverteidigung aus, und ergreift die Bundesregierung Maßnahmen, um dem entgegenzutreten?

Die Fragen 12 bis 12b werden zusammen beantwortet.

Die Einsatzbereitschaft von Waffensystemen der Bundeswehr war nach Bewertung der Bundesregierung zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Erprobungsmaßnahmen, die wegen der Einschränkungen nach dem Moorbrand nicht auf dem Gelände der WTD 91 durchgeführt werden konnten, wurden auf anderen Schießplätzen innerhalb Deutschlands durchgeführt. Solche Maßnahmen sind grundsätzlich möglich, jedoch mit einem deutlich erhöhten organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden (u. a. fallen Kosten für den Transport von Waffen und Gerät an).

- c) Welche zeitlichen Verzögerungen haben sich im Beschaffungsprozess von welchen Waffensystemen seit dem Moorbrand ergeben?

Das Projekt Leichtes Wirkmittel des indirekten Feuers, hierbei handelt es sich um einen Mörser im Kaliber 60 mm, verzeichnet eine Verzögerung von rund einem Jahr. Grund hierfür ist die verspätet durchgeführte Vergleichserprobung zur Auswahl eines Waffensystems durch den im Nachgang zum Moorbrand aufgetretenen Erprobungsstau an der WTD 91.

Das Projekt Nebelmittelwurfanlage 76 mm hat eine zeitliche Verzögerung von rund sechs Monaten zu verzeichnen. Hierdurch wird sich die Lieferung der Bediengeräte ebenfalls um insgesamt rund ein Jahr verzögern.